


Схема внутренних электрических соединений генераторов серии 4ГПЭМ-15



Ш1-Ш2 - параллельная обмотка возбуждения.
С1-С2 - серийная обмотка.
Д1-Д2 - обмотка добавочных полюсов.

Схема внутренних электрических соединений генераторов серии 4ГПЭМ-55, 4ГПЭМ-135, 4ГПЭМ-220






Схема внутренних электрических соединений генераторов серии 4ГПЭМ-125, 4ГПЭМ-170



*H1-H2: H3-H4 - независимая обмотка, состоит из двух полуобмоток
 Д1-Д2 - обмотка добавочных полюсов.
 Я1-Я2 - обмотка якоря.
 Т1-Т2 - вывода термодатчика.*